PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL
GABINETE DO VEREADOR JOSÉ IDOMAR - CAFÉ

Requerimento: Nº 063/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL
PROTOCOLO Nº 071/2022
EM, 16 / 02 / 2022
Maria Perpetuo Socorro de Lima

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimo Senhores Vereadores,
Excelentíssimo Senhoras Vereadoras,

O vereador com assento neste Parlamento que lhe são conferidas pelo mandato, depois de cumpridas as prerrogativas regimentais desta Casa de Leis, REQUER à Mesa Diretoria, que após a concordância do Douto Plenário, seja encaminhada ao Executivo Municipal, a solicitação de **ESTUDO TÉCNICO E EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ MONTEIRO MAIA, NO BAIRRO NOVA OLINDA.** A solicitação tem objetivo de trazer melhorias para escola visando oferecer melhores condições para os alunos e servidores da mesma.

Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos 15 dias de fevereiro no ano de 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL
Aprovado por Unanimidade em
Sessão Ordinária em ( ) 1ª ( ) 2ª
(X) Única Votação, na data de
08/03/2022
Presidente

José Idomar Ferreira Oliveira
Vereador CAFÉ – PP

Rua Major Ilson Santos 450 – Nova Olinda – CEP 68.742-190
Castanhal – Pará – Brasil Telefone: (91) 3721-2643
E-mail: camaradecastanhal@hotmail.com.br / www.castanhal.pa.leg.br

Castanhal

Semed
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASTANHAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. "JOSÉ MONTEIRO MAIA"
End. Rua Nazaré, nº. 056 Bairro: Nova Olinda, Castanhal - Pará.

RELATÓRIO DA ATUAL INFRAESTRUTURA DA E.M.E.F. JOSÉ MONTEIRO MAIA

A Escola Municipal de Ensino Fundamental José Monteiro Maia, fundada em 27 de junho de 1990 está localizada na Rua Nazaré nº 56, perímetro compreendido entre o Conjunto Jardim Tókio e Campos Elíseos, Bairro Nova Olinda, no município de Castanhal do Estado do Pará. A escola atende a demanda do Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano e de 1ª a 4ª etapas da Educação de Jovens e Adultos. Atualmente funciona com 12 turmas, sendo 5 (cinco) turmas no período matutino, 5 (cinco) turmas no período vespertino e 2 (duas) no turno da noite, sendo 1 (uma) turma de 3ª Etapa e outra de 4ª etapa. Estão regularmente matriculados 359 alunos neste ano de 2021.

E em virtude desta Unidade de Ensino está em processo de Renovação de Autorização, a qual já venceu o prazo no dia 14/12/2017, estamos relatando a V.S.ª que devido a estrutura física da escola não está em conformidade com a vistoria da ATIDE (Assessoria Técnica de Inspeção e Documentação Escolar), a mesma ainda não teve a sua autorização renovada.

A Escola está estruturada de acordo com espaços físicos abaixo:

ITEM	ESPAÇOS	QUANTIDADE
1.	Sala de aula	10
2.	Sala de Atendimento Educacional Especializado	01
3.	Sala de guardar materiais	01
4.	Sala de vídeo	01
5.	Sala de projetos	01
6.	Sala de leitura	01
7.	Sala da coordenação	01
8.	Sala da direção	01
9.	Sala de professores	01
10.	Secretaria	01
11.	Arquivo	01
12.	Copa/cozinha	01
13.	Banheiro anexo a copa	01
14.	Depósito de merenda anexo a copa	01
15.	Dispensa anexa a copa	01
16.	Lavanderia	01
17.	Banheiro para funcionários	01
18.	Refeitório amplo	01

19.	Almoxarifado	01
20.	Bicicletário	01
21.	Banheiros para alunos (01 banheiro adaptado)	03

Considerando os espaços acima enumerados serão apresentados a seguir as condições do prédio da Escola no momento atual.

PONTOS RELEVANTES

1. PORTÃO DE ENTRADA E GRADES

O portão de entrada da Escola está com ferrugem e com o trilho danificado, o que dificulta o manuseio do mesmo em abrir e fechar. As grades do muro também estão sendo corroídas pela ferrugem.

2. TELHADO

O telhado apresenta muito problemas de goteiras, em vários espaços como no pátio de entrada; nas salas de aula; na sala da direção; na secretaria, que por pouco não danificou as máquinas; no refeitório e na copa, local onde está apresentando goteiras fortíssimas causando alagamento.

3. CALHAS

As calhas estão todas deterioradas e momentos de chuvas, acumula água parada, o que traz muito transtorno e risco de proliferação de mosquitos da dengue.

4. FORRO

Em relação ao forro, este apresenta vários pontos danificados, com as folhas soltas.



5. PORTAS

As portas das salas estão inchadas, e se despedaçando em alguns pontos. Algumas delas apresentam dificuldades de serem fechadas.



6. PAREDES

A maioria das paredes estão com a pintura descascadas e com muita umidade.

7. BICICLETÁRIO

O bicicletário está com paredes úmidas e com lodo. O Piso está deteriorado. O telhado apresenta problemas na estrutura de ferro, com pontos de ferrugem corroendo a estrutura.

8. COPA/COZINHA

A copa/cozinha encontra-se em péssimo estado de conservação, com muitas goteiras, tanque de lavar os panelões quebrados, balancins com ferrugem, paredes úmidas e forro danificado.

9. DEPÓSITO DE MERENDA

O Depósito de merenda apresenta paredes úmidas e com muito mofo, o que torna inadequado o armazenamento de gêneros alimentícios da merenda escolar.

10. LAVANDERIA

A lavandaria está em péssimo estado de conservação e sem estrutura adequada, apresenta paredes úmidas e com lodo.



11. BANHEIROS FEMININO E MASCULINO

Os banheiros dos alunos estão sem portas e com as paredes internas que separam um banheiro do outro com sérios riscos de desabamento, pois algumas peças estão desgastadas pela ferrugem.

12. REDE ELÉTRICA

A instabilidade da rede elétrica, é um ponto bastante crítico que causa a queima constante de lâmpadas e ocasiona problemas nos computadores. As máquinas da secretaria da Escola são levadas ao NTM com bastante frequência e um dos motivos apontados pela equipe de manutenção é a instabilidade da energia elétrica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do relato e dos registros fotográficos, é notável que a Escola José Monteiro Maia precisa o mais breve possível passar por processo de reforma. A última reforma pela qual a escola passou foi no ano de 2013, além disso, outro fato importante a destacar é que esta Unidade de Ensino ficou quase 7 (sete) anos sem receber nenhum recurso federal. Diante disso, solicitamos um olhar mais atencioso a esta comunidade que anseia por uma Escola com ambiente mais agradável e acolhedor, condizente com uma estrutura que corresponda ao padrão de qualidade proposto pela Gestão Municipal.

Castanhal, 18/11/2021.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL
GABINETE DO VEREADOR CAFÉ

REQUERIMENTO Nº068/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL
PROTOCOLO Nº 077/2022
EM, 21 / 02 / 2022
Maria Perpetuo Socorro de Lima

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excetíssimas Senhoras Vereadoras,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O Vereador com assento neste Parlamento que lhe são conferidas pelo mandato, depois de cumpridas as prerrogativas regimentais desta Casa de Leis, REQUER à Mesa Diretora, que após a concordância do Douto Plenário, seja encaminhado ao Executivo Municipal, autorize os estudos técnicos PARA **INSTALAÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE NA AV. MARECHAL NO BAIRRO SANTA CATARINA- EM FRENTE À IGREJA EVANGÉLICA PRÓXIMO A SUCATA MARECHAL.**

A solicitação objetiva evitar futuros danos e acidentes na região e melhorar o tráfego para os pedestres e condutores de transportes públicos e particulares.

Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos 21 dias do mês de fevereiro no ano de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL
Aprovado por Unanimidade em
Sessão Ordinária em ( ) 1ª ( ) 2ª
(X) Única Votação, na data de
08/03/2022
Presidente

José Idomar Ferreira Oliveira
Vereador CAFÉ – PP